

Edwards visszáru - Követendő eljárás

BEVEZETÉS

A berendezés visszaküldése előtt Önnek figyelmeztetnie kell az Edwards céget, ha a berendezésben használt (és képződött) anyagok veszélyesek lehetnek. Ez az adatközlés létfontosságú szervizközpontunk alkalmazottainak biztonsága szempontjából. Ezen adatok alapján választjuk meg a berendezés szervizelésénél alkalmazandó technológiát.

A berendezés visszaküldése előtt töltsse ki, és küldje el az Edwards cég részére a Nyilatkozatot (HS2). Megjegyzendő, hogy e nyilatkozatot az Edwards cég kizárólag belső használatra szánja, így nincs összefüggésben a szállításra, valamint a környezetvédelemre vonatkozó helyi, országos és nemzetközi szabályozásokkal. A berendezést feladójaként az Ön a felelőssége a vonatkozó törvények betartása.

IRÁNYELVEK

- A berendezés **“nem tekintendő szennyezettnek”**, amennyiben kizárólag olyan anyagokkal érintkezett, amelyek nem veszélyesek. A berendezés **“szennyezettnek”** tekintendő, ha bármilyen, az ENSZ vegyi anyagok besorolásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK uniós rendelet, illetve az Egyesült Államok munkahelyi egészségre vonatkozó előírásai (29 CFR 1910.1200, veszély közlése) által veszélyesnek minősített anyaggal érintkezett.
- Ha a berendezés radioaktív, biológiai vagy fertőző anyagokkal, higanyal, poliklórozott bifenilekkel (PCB-k), dioxinokkal, illetve nátrium-aziddal érintkezett, akkor az Edwards cégnek való visszaküldés előtt Ön köteles azt a szennyeződéstől mentesíteni. A szennyeződés-mentesítésről független bizonyítékot (pl. vizsgálati jegyzőkönyvet) kell csatolni az Edwards céghez elküldött HS2 nyilatkozat mellé. Tanácsért hívja az Edwards céget.
- Ha a berendezés szennyezett, akkor Önnek az alábbiak valamelyikét kell tennie:
 - Távolítsa el a szennyeződés minden nyomát (a veszélyes anyagok szállítását szabályozó törvények betartása mellett).
 - Megfelelően osztályozza és jelölje a veszélyességet, és a berendezést a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szállíttassa.

Megjegyzés: Bizonyos szennyezett berendezések nem szállíthatók légi úton.

ELJÁRÁS

1. lépjen kapcsolatba az Edwards céggel, és kérjen visszáru-kódot* a berendezés számára.
2. Töltsse ki az Edwards Visszáru - Nyilatkozat c. űrlapot (HS2).
3. Ha a berendezés szennyezett, akkor a szállító céggel egyeztetni kell, hogy a veszély megfelelően osztályozásra majd jelölésre kerüljön, és a berendezés a veszélyes/szennyezett anyagok szállítására vonatkozó törvényeknek megfelelően kerüljön elszállításra. Mint a berendezést feladó személynek, az Ön felelőssége a vonatkozó törvények betartása. **Megjegyzés: Bizonyos veszélyes anyagokkal - pl. félvezetőgyártás melléktermékeivel - való szennyezettség esetén lehet, hogy a berendezés légi úton nem szállítható. Információkért egyeztessen a szállítóval.**
4. Távolítsa el a veszélyes gázok minden nyomát: az Edwards cégnek visszaküldendő berendezésen és tartozékain áramoltasson át inert gázt. Ha lehetséges, akkor a berendezésből és tartozékaiból engedjen le minden folyadékot, kenőanyagot.
5. Vakkarimával, illetve nem szennyezett terméknél erős szigetelőszalaggal tömítse le a berendezés minden be- és kimenetét (azokat is, ahová tartozékok voltak felszerelve).
6. A berendezést alaposan csomagolja és zárja be egy vastag politén/polietilén zsákba vagy takaróba.
7. Ha a berendezés nagyméretű, akkor hevederekkel a tartozékaival együtt rögzítse fa raklapra. Ha a berendezés ehhez túl kisméretű, akkor megfelelően erős dobozba csomagolja.
8. A Nyilatkozat (HS2) másolatát faxon vagy postán küldje el az Edwards cég részére. A Nyilatkozatnak mindenképpen a berendezés előtt kell megérkeznie.
9. A Nyilatkozat (HS2) egyik példányát adja át a szállítónak. Ha a berendezés esetleg szennyezett, akkor erről tájékoztatnia kell a szállítót.
10. Az eredeti Nyilatkozatot tegye megfelelő borítékba és zárja le a borítékot: e borítékot átlátszó időjárásvédő tasakban rögzítse a berendezés csomagolásának külső részére.

A VISSZÁRU-KÓDOT* A BORÍTÉK VAGY A CSOMAGOLÁS KÜLSEJÉN, JÓL LÁTHATÓ MÓDON TŰNTESSE FEL.

* Japánban nem alkalmazandó